



FACHADA A CALLE VIANA N° -43-  
ALUMINIO LACADO EN BLANCO  
OSCILO-BATIENTE  
CON ACRISTALAMIENTO CLIMALUX  
CON REFLECTASOL (PLANILUX)



VA1

PLANTA BAJA.- 1 Ud.


FACHADA A CALLE VIANA N° -43-



VA2

PLANTA 1° 3 Ud  
PLANTA 2° 3 Ud


FACHADA A PATIO INTERIOR  
ALUMINIO LACADO EN BLANCO  
OSCILO-BATIENTE  
CON ACRISTALAMIENTO CLIMALUX  
CON REFLECTASOL (PLANILUX)



VA3

PLANTA 1° 2 Ud  
PLANTA 2° 2 Ud


FACHADA A PATIO INTERIOR



VA4

PLANTA BAJA 1 Ud


FACHADA A PATIO INTERIOR



VA5

PLANTA BAJA 1 Ud


PUERTA SALIDA JARDIN  
FACHADA A PATIO INTERIOR  
ALUMINIO LACADO EN BLANCO



PA1


PLANTA BAJA 1 Ud.

PUERTA DE ALUMINIO  
LACADO EN BLANCO  
EN TORREON ESCALERA




PA2

2 Ud.




HOJA DE 82,5 cm. PUERTAS LISAS  
1 Ud. CUARTO BOMBA  
ASCENSOR - PLANTA BAJA  
1 Ud. ENTRADA A LA ZONA POSTERIOR  
PLANTA 2°




HOJA DE 72,5 cm. PUERTAS LISAS  
1 Ud. ARMARIO PLANTA 1°  
A COTA 105,30  
1 Ud. ARMARIO PLANTA 2°  
A COTA 108,60


CARPINTERIA DE MADERA, EN COLOR  
HERRAJES DE 1° CALIDAD, INSTALADA  
TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO BARNIZ




PUERTA DE ENTRADA A EDIFICIO  
DE 2 HOJAS.- 1 Ud.



PG1 PUERTA DE ENTRADA A GARAJE - HORMANN  
CONTROL REMOTO - MEDERA DE COLOR



HOJA DE 92,5 cm. PUERTAS LISAS  
2 Ud. EN BAÑO PLANTA 1°  
2 Ud. EN BAÑO PLANTA 2°  
1 Ud. DE GARAJE A VESTIBULO



+ 105,30 PLANTA 1° 1 Ud  
+ 108,60 PLANTA 2° 1 Ud  
PUERTAS DE REJILLAS

CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS

REHABILITACION DEL EDIFICIO ANEXO

SITUACION : Calle VIANA N° 43.- SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA

PLANO :  
PROPUESTA MEMORIA DE CARPINTERIA-II-

ESCALA  
1:25  
HOJA N°  
18

marzo 2009

Sebastián Matías Delgado Campos  
arquitecto