



CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS

REHABILITACION DEL EDIFICIO ANEXO

SITUACION : Calle VIANA N° 43.- SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA

PLANO :
ESTADO ACTUAL SECCION B-B LONGITUDINAL

ESCALA
1:50

HOJA N°
6

marzo 2009

Sebastián Matías Delgado Campos
arquitecto